

**Club Deportivo Censodep
Avenida Santa Ana
Ciudad de México, Cdad. de México**



Club Deportivo Censodep

REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTADO FÍSICO DE COLUMNAS



3 DE LAS ESQUINAS, DE LA ESTRUCTURA DE LA ALBERCA, PRESENTAN DETERIORO EXTREMO TANTO EN EL CONCRETO COMO EN EL ACERO DE REFUERZO QUE EVIDENCIA UNA POSIBLE FALLA ESTRUCTURAL, OCASIONADA POR INCURSIÓN DE AGUA AL INTERIOR DEL CONCRETO.



Club Deportivo Censodep

REPORTE FOTOGRÁFICO DE ESTADO FÍSICO DE PASILLOS/LOSA



LAS LOSA QUE CONFORMAN EL PASILLO PERIMETRAL, AL IGUAL QUE LA COLUMNAS, PRESENTAN DETERIORO EXTREMO TANTO EN EL CONCRETO COMO EN EL ACERO DE REFUERZO QUE EVIDENCIA UNA POSIBLE FALLA ESTRUCTURAL, OCASIONADA POR INCURSIÓN DE AGUA AL INTERIOR DELCONCRETO

